

Fotodokumentation zum aktuellem Zustand Bauhof



Abbildung 1: Büro für 6 Personen



Abbildung 2: Büro für 3 Personen



Abbildung 3 Pausenraum



Abbildung 4: Spinde ausgelagert in Lagerhallen



Abbildung 7: Werkstätten



Abbildung 8: Werkstätten



Abbildung 9: Garderobe und Garage



Abbildung 10: Kleiner Ausschnitt Sommer-/Winterlager



Abbildung 11: 3 Fahrzeuge fehlen hier noch



Abbildung 12: gelagert wird überall



Abbildung 13: Fahrzeughalle



Abbildung 14: Fahrzeughalle (1 LKW fehlt hier noch)



Abbildung 15: Fahrzeughalle



Abbildung 16: Fahrzeughalle neben Soleanlage



Abbildung 17: Maßarbeit beim Einparken



Abbildung 18: Fahrzeuge eng gestapelt



Abbildung 19: Fahrzeuge dicht an dicht



Abbildung 20: Fahrzeuge dicht an dicht



Abbildung 21: Rost



Abbildung 22: Schimmel



Abbildung 23: Rost